



Foto 1 : celkový pohled na most C1 U 05 PK



Foto 2 : korozi silně poškozené dolní ztužení lávky mezi sl. 1 - 2



Foto 3 : nepoužívaná lávka u sloupu 2



Foto 4 : pata sloupu č.2 – pravá deformovaná stojina



Foto 5 : korozí zeslabené dolní ztužení lávky mezi sloupy 2 - 3



Foto 6 : prokorodované patní plechy stojiny sloupu č.3



Foto 7 : prokorodované I stojiny sloupu 6 (obdobné i u sloupu 5)



Foto 8 : lokální prokorodování L70 profilů zavětrování lávky mostu – nutné opravit přeplátováním



Foto 9 : nepoužívané potrubní uložení



Foto 10 : prokorodovaná I stojina u sloupu 7



Foto 11 : zkorodovaná patní část sloupu 8



Foto 12 a 13 : v dolní a horní části viditelně prokorodovaný žebřík za sloupem 8