



Foto 1 : celkový pohled na část mostu E2 U 02 PK s poškozeným sloupem



Foto 2 : korozí silně poškozené U stojiny na koruně sloupu 1, také chybí některé diagonály