

DOPORUČENÝ ZPŮSOB KONTROLY ŽEBŘÍKŮ

1. Označení žebříku/schůdků
Žebříky, schůdky si označit evidenčními čísly, římskými číslicemi apod.
2. Žebřík / schůdky (rok výroby, výrobce)
Vypsát, pokud není znám, napsat např. nezjištěno, neznámý apod.
3. Označeno štítkem
Na žebříku by měl být štítek o max. nosnosti, popř. uvedeny jiné informace
4. Kontrola jednotlivých prvků
Zkontrolovat každý prvek žebříku, pokud je některý prvek poškozený, je dobré poškození popsat
5. Kontrola spojů



6. Kontrola pevnosti a tuhosti
Zda je žebřík pevný, zda tam nejsou praskliny apod.
7. Kontrola zajišťovacích prvků
Jedná se zejména o zajišťovací lana, řetězy apod., které brání většímu rozevření žebříku



8. Kontrola dalších prvků
Podívat se na všechny prvky žebříku (protiskluzové patky, spodní část stojen, horní odkládací díly apod.)
9. Celkový stav žebříku vyhovuje/nevyhovuje
Pokud žebřík nevyhovuje, musí být označen cedulkou „NEPOUŽÍVAT“ a musí být zajištěna jeho oprava nebo pořízení nového žebříku.