



Foto 1 : celkový pohled na most E2 S 04 PK



Foto 2 : korozí silně poškozené stojiny sloupu 7b pomocného mostu



Foto 3 : zdeformovaný sloup č. 8b – nutná výměna



Foto 4 : zkorodované trubky sloupu č. 13c



Foto 5 : poškozené, nedolité základy sloupů 9 (obdobné i u sloupů 10 až 13)



Foto 6 : poškození ochranného nátěru na jednom z hlavních sloupů