

ZAJIŠŤOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ PRO ČINNOST NA ZZ

1

Školení pracovníků se ZZ

Podmínky školení stanovuje ČSN ISO 12480-1 (27 0143) a ČSN ISO 9926-1 (27 0060).

Postup zařazování a přihlašování pracovníků do školení určuje SGŘ-18-02.

Školení a následné přezkoušení provádí školitel - revizní technik ZZ.

Pracovník, který se školení účastní poprvé, si v odboru Personálním a mezd vyzvedne Evidenční list jeřábníka / vazače. S vyplněným evidenčním listem včetně potvrzení o lékařské způsobilosti se pracovník zúčastní školení organizovaného odborem Personálním a mezd a poté praktického zácviku.

Záznamy o školení / zácviku / přezkoušení vede školitel na evidenčních listech, které po ukončení těchto činností odevzdá odboru Personálnímu a mezd k evidenci.

2

Praktický zácvik jeřábníků / vazačů provádí pouze jeřábník / vazač (každý pro svou funkci) s praxí nejméně 2 roky, mající platný jeřábnický / vazačský průkaz dle ČSN ISO 12480-1 (27 0143) a ČSN ISO 9926-1 (27 0060). Po dobu zácviku nesmí zaučovaný jeřábník / vazač sám obsluhovat ZZ, není-li přítomen zacvičující pracovník. Zacvičení nového jeřábníka / vazače potvrzuje zacvičující pracovník svým podpisem a číslem svého průkazu do evidenčního listu jeřábníka / vazače.

3

Doklady o absolvování školení, opakovaného školení a přezkoušení

- zápis v prezenční listině třídní knihy (viz SGŘ-18-02),
- zápis v evidenčním listě jeřábníka / vazače (viz předchozí odst.),
- průkaz jeřábníka / vazače (doklad opravňující k výkonu funkce; zápis provede školitel),
- záznam v databázi VZDĚLÁVÁNÍ v Lotus Notes.

Osoby zajišťující vedení záznamů o školeních, zácviku a zdravotní způsobilosti pracovníků na ZZ jsou povinny (dle SGŘ-26-06) zajistit ochranu osobních údajů pracovníků.

4

Rozsah a termíny školení, zácviku a přezkoušení

funkce	délka praktického zácviku	délka základního školení a přezkoušení	délka opakovaného školení a přezkoušení	lhůta opakovaného školení a přezkoušení
jeřábník	160 hod.	8 hod.	6 hod.	1 x ročně
vazač	80 hod.	8 hod.	6 hod.	1 x ročně