

D1760 - Fotodokumentace stávajícího stavu



foto č.1 – D1760: poškozená stěna jímky u kanálku




foto č. 2 – D1760: trhlina ve stěně jímky




foto č. 3 – D1760: vypráskaná dilatační spára




foto č. 4 – D1760: poškozené dno jímky