

SPOLANA s.r.o. Neratovice		SMĚRNICE		Číslo: S-3.11.5 St. č.: SPP-23-14, SGR-23-14 Strana 1 z 13
NÁZEV: POVOLOVÁNÍ PRACÍ				
Gestor:		Útvar Bezpečnosti		
Datum první účinnosti :		01. 06. 2021		
OBSAH 1 Úvod2 2 Rozsah platnosti a rozdělovník2 3 Práce, na které je nutno vystavit „Povolení k práci“2 4 Práce, na které není nutno vystavit „Povolení k práci“5 5 Kompetence k vystavování a převzetí „Povolení k práci“5 6 Zásady povolování prací6 7 Povinnosti pro zajištění bezpečné práce8 8 Související dokumenty11 9 Záznamy12 10 Výklad pojmů a zkratk12 11 Závěrečná ustanovení13 12 Seznam příloh13 Příloha č. 1 - Formulář „Povolení k práci“ (originál je oboustranný dokument) 2 strany Příloha č. 2 - Metodika vyplňování formuláře „Povolení k práci“, práce s mimořádným stupněm nebezpečí 2 strany Příloha č. 3 - Meze výbušnosti a hygienické limity látek v ovzduší 2 strany Příloha č. 4 - Podmínky pro povolení prací na zařízení 1 strana Příloha č. 5 - Podmínky pro povolení vstupu do zařízení nebo pod úroveň terénu 2 strany Příloha č. 6 - Podmínky pro povolení prací v prostorách s nebezpečím výbuchu 2 strany Příloha č. 7 - Podmínky pro práce s otevřeným ohněm 3 strany Příloha č. 8 - Formulář LRMA 1 strana				
Vypracoval: gestorský útvar	Prověřil: gestorský útvar	Schválil: jednatel	č. výt. / revize / 2	
			Účinnost od: 02. 01. 2026	

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5
Neratovice		St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14
		Strana 2 z 13

1 ÚVOD

1.1 Účel této směrnice

Tato směrnice komplexně řeší problematiku povolování prací v areálu SPOLANA s.r.o. Vymezuje okruh prací, na které se povolení vystavuje, určuje kompetence a pravidla pro vystavování „Povolení k práci“ a provádění daných činností. Stanovuje požadavky na zajištění BOZP a PO, předání pracoviště před zahájením prací, při přerušení prací a po ukončení prací, kompetence při řízení prací a vzájemných informací o rizicích (pro zhotovitele i pro SPOLANA s.r.o.) při provádění prací v areálu SPOLANA s.r.o.

1.2 Důsledky nedodržování této směrnice

Nedodržování příslušných ustanovení této směrnice je s ohledem na závažnost možných důsledků posuzováno jako porušení povinností zaměstnance zvláště hrubým způsobem dle Zákoníku práce a příslušných zákonných norem (viz kap. 8) a dále ve smyslu S-4.1.10 „Pracovní řád“ (nedodržení technologických postupů, ohrožení zdraví a životů osob, hrubá nedbalost) se všemi z toho vyplývajícími důsledky!

V případě externích firem může být nedodržování této směrnice důvodem k ukončení spolupráce.

2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

Tato směrnice je při povolování prací v areálu SPOLANA s.r.o.:

- závazná pro podnikové útvary, ve kterých se vykonávají činnosti dle kapitoly 3 této směrnice
- smluvně závazná (v přiměřeném rozsahu, tj. příslušná ustanovení) pro externí firmy/subjekty, na jejichž činnost se vztahuje vystavení „Povolení k práci“ (viz kapitola 3 této směrnice).

Tato směrnice je šířena v elektronické podobě:

- podnikovým útvarům a externí firmě zajišťující na smluvním základě ostrahu SPOLANA s.r.o. – v Lotus Notes,
- externím firmám působícím v areálu SPOLANA s.r.o. – na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. (na adrese „<http://www.spolana.cz/>“ v pohledu „Služby a areál / Legislativa“).

3 PRÁCE, NA KTERÉ JE NUTNO VYSTAVIT „POVOLENÍ K PRÁCI“

Bez řádně vyplněného „Povolení k práci“ a zajištění všech nutných podmínek s ohledem na BOZP a PO nesmějí být práce definované v této kapitole zahájeny!

3.1 Práce na zařízení, na pozemku a v majetku SPOLANA s.r.o., zejména

- Všechny opravy zařízení a budov včetně oprav prováděných v rámci údržby a včetně přípravných prací
- Provádění čistících prací (např. vysokotlakou vodou, pískováním apod.); práce, kde hrozí poškození zdraví ve spojitosti s rizikem ohrožení zdraví zaměstnanců, ať vlastních či dodavatelských
- Všechny opravy technologických a energetických nadzemních i podzemních rozvodů
- Opravy veškerých technických zařízení (plynová, elektrická, tlaková, zdvihací) včetně přípravných prací
- Zaslepování a odslepování nádob a potrubí všeho druhu
- Všechny lešenářské práce, tj. montáž a demontáž lešenových konstrukcí, včetně prací prováděných na těchto konstrukcích
- Veškerá údržba měřicího zařízení v prostorech velínů a v měřicích místnostech
- Veškeré práce v prostorech s výskytem nebezpečných chemických látek v pracovním prostředí nebo s nedostatkem/přebytkem kyslíku (obsah kyslíku musí být v rozmezí 19,5 - 23,5 %). Meze výbušnosti a hygienické limity vybraných chemických látek jsou uvedeny v příloze č. 3 této směrnice

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5
Neratovice		St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 3 z 13

- Práce při údržbě zeleně.
- Práce se zdvihacím zařízením

Konkrétní podmínky pro povolování viz příloha č. 4 této směrnice.

3.2 Práce spojené se vstupem do zařízení v majetku SPOLANA s.r.o. nebo pod úroveň terénu

Na veškeré činnosti v uzavřených prostorách a nádobách s možností výskytu nebezpečných chemických látek v pracovním ovzduší nebo s nedostatkem/přebytkem kyslíku (obsah kyslíku musí být v rozmezí 19,5 - 23,5 %), za které jsou ve smyslu této směrnice zejména považovány:

- skladovací nádrže, zásobníky, plynojemy, zásobníky sypkých hmot (sila), destilační kolony, pračky, kotle, šachty, potrubí velkých rozměrů, železniční a automobilové cisterny, pece apod.
- jímky, prohlubně, nádrže a kanály(včetně energetických) pod úrovní terénu
- veškeré práce výkopové a zemní pod úrovní terénu.

Poznámka: Pro provoz, obsluhu, a údržbu stabilních zásobníků na sypké hmoty platí B-3.16.11 „Zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacího zařízení sypkých hmot“. Pro zemní a výkopové práce pod úrovní terénu platí B-3.16.19 „Výkopové práce“ a B-3.16.20 „Práce v nebezpečných prostorách“.

Konkrétní podmínky pro „Povolení k práci“ viz příloha č. 5, definice prostor je uvedena v příloze č. 3 této směrnice.

3.3 Práce v prostorách s nebezpečím výbuchu

V prostorách s nebezpečím výbuchu smí být práce prováděny pouze v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem.

Tam, kde je to stanoveno v dokumentaci o ochraně před výbuchem, smí být nebezpečné činnosti (při nichž může vznikat výbušná atmosféra nebo které mohou způsobit iniciaci výbušné atmosféry) nebo činnosti, které mohou vzájemným působením s jinou činností vyvolat nebezpečí výbuchu) prováděny pouze na základě „Povolení k práci“ označeného „prostory s nebezpečím výbuchu "V"“ (blíže viz přílohy č. 1, 2 a 6 této směrnice).

3.4 Práce s otevřeným ohněm

Pro práce na zařízení a v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů, plynů a para v případech, kdy bude při práci použit oheň nebo jiný zdroj zapálení (při broušení, vjezdu vozidel apod.), musí být „Povolení k práci“ rozšířeno o povolení k práci s ohněm – pro svou specifickou problematiku vystavování „Povolení k práci“ uvedena v příloze č.7 této směrnice. Definice prostor je uvedena v příloze č. 3 této směrnice.

3.5 Koordinátor BOZP

- Koordinátor na staveništích je odborně způsobilá osoba s příslušným oprávněním, plnící legislativou stanovené požadavky. Povinnost zajistit koordinátora BOZP na staveništi nařizují zadavateli staveb (investorům) takzvané limity, které jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Tyto limity představují následující podmínky:

Zákon č. 309/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů):

- Předpokládané trvání stavebních prací je delší než 30 pracovních dnů. Zároveň s touto délkou bude na stavbě pracovat současně více jak 20 osob po dobu delší než 1 den.
- Všechny stavby, jejichž plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dnů s podmínkou přepočtu na jednoho pracovníka.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) – Práce se zvýšeným rizikem:

- Tam, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky nad 10 metrů.
- Při práci, ve které je vyšší riziko sesuvu zeminy při výkopových pracích o hloubce větší než 5 metrů s následkem ohrožení zdraví.
- Při manipulaci s těžkými stavebními díly a konstrukcemi z kovů, betonu nebo dřeva, které zůstanou zabudované v díle.

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5 St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 4 z 13
Neratovice		

- V případě práce nad i pod vodou či v její blízkosti, když je vyšší riziko utonutí.
 - Práce s výbušninami, které upravuje zvláštní zákon.
 - Při práci s nebezpečnou látkou nebo chemickou či jinak toxickou látkou nebo přípravkem.
 - V případě, že se při práci mohou vyskytovat biologičtí činitelé, které upravuje zvláštní zákon.
 - Při pracovní činnosti, kde je zdroj ionizujícího záření.
 - Při práci s technickým zařízením a v ochranném pásmu energetického vedení.
 - Při zemních pracích, ale také vrtných, tunelových a studnařských, kde dochází k protlačování a mikro tunelování.
 - V případě pracovních úkonů, kde je vyšší tlak vzduchu.
- K zajištění koordinátora BOZP je možné obrátit se na útvar Bezpečnosti.

3.6 Práce při investiční výstavbě

- Provozovatel je povinen spolupracovat s Investičním úsekem při projednávání Smlouvy o dílo (dále jen "SOD") se zhotovitelem na stanovení podmínek povolení prací a jejich zapracování do připravovaných SOD (určit opatření pro bezpečný výkon práce na pracovištích, časová ohraničení prací, předání pracovišť před a po ukončení prací, osobní ochranné pracovní prostředky pro provedení prací, specifikovat pracovní prostředky a speciální nářadí atd).
- Před zahájením prací na staveništi, tj. při jednání o předání staveniště zhotoviteli (protokol o předání staveniště sepisuje pověřený zaměstnanec Investičního úseku) vedoucí útvaru provozovatele určí vystavovatele, který v souladu se zásadami uvedenými v této směrnici vystavuje „Povolení k práci“ na práce v prostoru předaného staveniště. Zároveň jsou v protokolu uvedeny pověřené osoby přílehlého obvodu, které v případě zasahování prací do jejich prostoru připojí na „Povolení k práci“ své vyjádření. Koordinaci při získání jejich vyjádření zajišťuje pověřený zaměstnanec Investičního úseku za účasti určené osoby zhotovitele dle požadavků vystavovatele.
- Určená osoba zhotovitele (viz databáze EBA v Lotus Notes, pohled „Povolení na práci“) denně v určenou hodinu vyzvedne u vystavovatele kompletně vyplněné „Povolení k práci“ a zároveň mu předá potřebné informace o následném postupu činností zhotovitele pro další období tak, aby vystavovatel mohl v předstihu zajistit potřebná opatření a připravit „Povolení k práci“ pro kontinuální pokračování prací bez zbytečných prostojů.

Poznámka: Pokud je při realizaci plánovaných projektů splněna aspoň jedna z podmínek uvedených v odst. 3.5, je Investiční úsek povinen zajistit koordinátora BOZP na staveništi, a to už od fáze zahájení zpracování projektové dokumentace.

3.7 Práce při divestičních akcích

- 1) „**Povolení k práci**“ **vypisuje závod/útvár, jenž je majitelem neboli odpovědnou osobou dané věci** (technologie, potrubí apod.) – v případě, kdy daná věc je uvnitř budov či součástí výrobní linky, které nejsou předmětem divestiční akce.
- 2) „**Povolení k práci**“ **vypisuje zaměstnanec pověřený pro danou divestiční akci** – jedná se pouze o naložení a odvoz, daná věc je demontovaná a připravená.
- 3) „**Povolení k práci**“ **vypisuje zaměstnanec pověřený pro danou divestiční akci po předchozím odsouhlasení všech zúčastněných závodů/útvarů, jenž musí být písemně jmenován jako odpovědná osoba** – akce, kde je divestován majetek více závodů/útvarů. Na začátku akce se všechny zúčastněné strany domluví, že zaměstnanec pověřený pro danou divestiční akci bude vypisovat Povolení k práci, pokud tomu nebrání plné předání staveniště.
- 4) „**Povolení k práci**“ **vypisuje zhotovitel** – vyhrazené pracoviště s omezeným přístupem (oplocené a vstup pouze pro osoby dané firmy, projektový tým na straně SPOLANA s.r.o. a zástupci útvaru Bezpečnosti). Zhotovitel zodpovídá za všechny činnosti, které se na daném místě dějí, předává Povolení k práci svým zaměstnancům a subdodavatelům.

Poznámka: Pokud je při realizaci plánovaných projektů splněna aspoň jedna z podmínek uvedených v odst. 3.5, je vedoucí závodu/útvaru, případně Investiční úsek povinen zajistit koordinátora BOZP na staveništi, a to už od fáze zahájení zpracování projektové dokumentace.

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5 St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 5 z 13
------------------------------	-----------------	--

3.8 Práce při údržbě zeleně

- Údržba zeleně v zóně Chemopark, plochy ve správě výrobních závodů – „Povolení k práci“ vystavuje pověřený zaměstnanec závodu.
- Údržba zeleně v zóně Chemopark, plochy ve správě útvaru Facility management a bezpečnost – „Povolení k práci“ vystavuje pověřený zaměstnanec útvaru Facility management a bezpečnost (pouze v pracovní dny, a to v závislosti na pracovní době vystavovatele).
- Údržba zeleně v Komerční zóně – „Povolení k práci“ vystavuje pověřený zaměstnanec útvaru Facility management a bezpečnost, práce je možno provádět i mimo pracovní dobu vystavovatele při splnění těchto podmínek:
 - Vystavovatel oznámí provádění těchto prací na Operační středisko SPOLANA s.r.o.
 - Vystavovatel poučí vedoucího pracovní skupiny o povinnosti oznámit zahájení a ukončení prací na Operační středisko SPOLANA s.r.o.
 - Tuto povinnost napíše vystavovatel i do „Povolení k práci“ včetně uvedení telefonních čísel na Operační středisko SPOLANA s.r.o. (telefon 736 506 513).
 - Obsluha Operačního střediska provede záznam do knihy „Údržba zeleně“ – datum, druh činnosti, místo, čas zahájení, čas ukončení, počet osob, jméno odpovědného vedoucího pracovní čety, firma.

3.9 Práce se zdvihacím zařízením

Před započítím každé práce s veškerým zdvihacím zařízením, včetně autojeřábů, vystaví pověřený zaměstnanec provozu/útvary „Povolení k práci“. Bez tohoto povolení nelze zahájit stanovené práce.

4 PRÁCE, NA KTERÉ NENÍ NUTNO VYSTAVIT „POVOLENÍ K PRÁCI“

4.1 „Povolení k práci“ nemusí být vystaveno na níže uvedené činnosti:

- Výměna registračních pásek a náplní v měřicích přístrojích v prostorách BNV
- Kontrolní pochůzky údržbářů, elektromechaniků a elektrikářů
- Drobná údržba zařízení prováděná obsluhou, jejíž postup a zabezpečení jsou podrobně stanoveny v pracovní instrukci nebo bezpečnostní instrukci pro obsluhu (v daném rozsahu činností)
- Práce, kde by hrozilo nebezpečí z prodlení (viz odst. 4.2)
- Čištění komunikací (odhrnování sněhu, posyp aj.).

4.2 Práce při nebezpečí z prodlení

- Práce související s odvrácením ohrožení života a zdraví osob, práce související s odvrácením škod na životním prostředí a práce předcházející škodám na majetku. Práce lze provádět pouze při zajištění podmínek, které by byly stanoveny při vystavení „Povolení k práci“ (např. povinnost použití osobních ochranných pracovních prostředků, izolačních dýchacích přístrojů, analýza prostředí, ochrana před výbuchem).
- Zásahy (včetně cvičných) jednotek integrovaného záchranného systému a práce Ostrahy podniku sloužící k zajištění uzavírek ohrožených prostorů, v případě řešení nebo předcházení mimořádným událostem dle požadavku velitele zásahu (Hasičský záchranný sbor podniku) nebo Operačního střediska.

5 KOMPETENCE K VYSTAVOVÁNÍ A PŘEVZETÍ „POVOLENÍ K PRÁCI“

Jiné, než níže určené osoby nesmějí povolení vydat ani převzít!

„Povolení k práci“ smí vystavit pouze zaměstnanci určení vedoucím útvaru provozovatele - vystavovatelé (zpravidla mistři). Útvary (provozovatelé) musí mít aktuální jmenný seznam zaměstnanců, kteří mají oprávnění „Povolení k práci“ vystavovat. Aktualizovaný seznam vystavovatelů povolení zasílají vedoucí jednotlivých útvarů vedoucímu

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5
Neratovice		St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 6 z 13

útvary Bezpečnosti, vždy do konce ledna daného kalendářního roku, dále pak při každé změně oprávněného zaměstnance.

Povinnost externí firmy (zhotovitele) předat SPOLANA s.r.o. (před započítáním prací) seznam osob oprávněných k převzetí „Povolení k práci“ je uvedena v S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“; dodržování S-4.1.5 (společně s dalšími předpisy uvedenými na internetových stránkách SPOLANA s.r.o.) je zakotveno ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smluvního vztahu uzavřeného s externí firmou/subjektem.

„Povolení k práci“ smí převzít pouze osoby pověřené vedoucím pracovníkem zhotovitele a současně uvedené v databázi EBA.

- Pracovníci externích firem/subjektů oprávnění k přebírání „Povolení k práci“ musí být prokazatelně seznámeni s touto směrnicí; k seznámení s pracovištěm a povolením k práci slouží taktéž formulář LRMA (viz odst. 6.3).
- Proškolení svých pracovníků a svých subdodavatelů z těchto předpisů je povinen zabezpečit vedoucí pracovník externí firmy/subjektu (dostupnost této směrnice: <http://www.spolana.cz/> - Služby a areál/Legislativa“).
- Autorizovaný jmenný seznam pracovníků externích firem/subjektů, kteří jsou pověřeni vedoucím externí firmy/subjektu pro tuto firmu/subjekt přebírat „Povolení k práci“, je součástí „Žádosti o vstupní školení a vystavení identifikační karty“, která je i doložením o proškolení těchto pracovníků z výše uvedených předpisů – viz S-4.1.5 (dostupnost „Žádosti“: <http://www.spolana.cz/> - Služby a areál/Formuláře a informace ke stažení“).
- V případě požadavku na změnu osob oprávněných k přebírání „Povolení k práci“ předloží vedoucí externí firmy/subjektu pověřenému pracovníkovi Ostrahy podniku zajišťujícímu vstupní školení ve SPOLANA s.r.o. „Žádost“ s prohlášením o proškolení oprávněných pracovníků z uvedených předpisů.
- Seznam pracovníků externích firem oprávněných k převzetí „Povolení k práci“ je k dispozici ve SPOLANA s.r.o. v Lotus Notes v databázi EBA, pohled „Povolení k práci“ (zajišťuje útvar Bezpečnosti po předání dokumentů pronajímatelem / provozovatelem).

6 ZÁSADY POVOLOVÁNÍ PRACÍ

6.1 Vystavování „Povolení k práci“

Na práce definované v kapitole 3 této směrnice vystavuje pověřený zaměstnanec provozovatele (vystavovatel) „Povolení k práci“ (vzor „Povolení k práci“ viz příloha č. 1 této směrnice). „Povolení k práci“ vystavuje ve standardních případech na základě požadavku zadavatele (tím je pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba, v příp. prací při investiční výstavbě pověřený zaměstnanec Investičního úseku, v případě provádění investiční akce pověřený zaměstnanec daného závodu/útvary) a předá „Povolení k práci“ pracovníku externí firmy/subjektu oprávněnému „Povolení k práci“ převzít (viz databáze EBA v Lotus Notes, pohled „Povolení k práci“).

Metodika vyplňování formuláře „Povolení k práci“ je uvedena v příloze č. 2 této směrnice. Přílohy: č. 1 Formulář Povolení k práci, č. 2 Metodika k vyplnění Povolení k práci.

V případě prací na elektrickém zařízení vysokého napětí je součástí „Povolení k práci“ „Příkaz B“ (viz ČSN EN 50110-1, ed.3) a S-3.16.1 „Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha“.

Vystavením „Povolení k práci“ vystavovatel:

- stanovuje kdy, kým a za jakých podmínek budou specifikované činnosti vykonávány
- potvrzuje, že zařízení včetně příslušného obvodu a okolí bylo uvedeno do takového stavu, který zaručuje za dodržení podmínek v „Povolení k práci“ uvedených bezpečný výkon práce, pro niž bylo „Povolení k práci“ vystaveno
- potvrzuje, že byla provedena případně další nutná opatření v souladu s touto směrnicí
- informuje o rizicích ze strany provozovatele.

Pro práce s mimořádným stupněm nebezpečí vyplývajícím z charakteru pracoviště, na němž je práce prováděna a kdy nelze splnit požadavky této směrnice, se vystavení „Povolení k práci“ opírá o rozhodnutí příslušné komise (viz příloha č. 2 této směrnice).

Pokud pro provádění prací platí současně další podnikové a obecně závazné předpisy (např. pro práce v plynojemech, kanalizacích, svářečské předpisy aj.), není jejich platnost touto směrnicí nijak dotčena.

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5
Neratovice		St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14
		Strana 7 z 13

6.2 Platnost „Povolení k práci“, prodloužení „Povolení k práci“

Vystavovatel je povinen na „Povolení k práci“ vyznačit dobu jeho platnosti (datum, hodina) dle charakteru pracovních činností; toto „Povolení k práci“ může vystavovatel prodloužit.

Maximální doba platnosti „Povolení k práci“ je limitována přítomností vystavovatele na směně. Za tuto hranici nesmí vystavovatel (s výjimkou uvedenou dále) „Povolení k práci“ vystavit!

V případě, kdy práce na daném zařízení časově přesahují střídání směn, trvají více dní a jsou prováděny přerušovaně, je možno platnost vystaveného „Povolení k práci“ **prodloužit**.

Každé prodloužení platnosti „Povolení k práci“ musí na tomto formuláři (originálu i kopiích) potvrdit „nový“ vystavovatel/žadatel (oprávněný pracovník přebírající směnu) a oprávněný pracovník zhotovitele, případně i pověřený pracovník příslušného obvodu, poté, co ho původní vystavovatel informuje o pokračování prací a předá mu příslušné „Povolení k práci“.

Platnost „Povolení k práci“ může vystavovatel/žadatel prodloužit jen tehdy, nedošlo-li ke změnám ve vymezení ostatní působnosti ani stanovených podmínek. Platnost „Povolení k práci“ může trvat nejdéle k poslednímu dni daného měsíce (**nelze prodloužovat „Povolení k práci“ do nového měsíce**).

Pokud dojde ke změnám podmínek, je nutné vystavit nové „Povolení k práci“.

6.3 Formulář LRMA – Posouzení rizik na poslední chvíli

Zhotovitel na místě u vystavovatele vyplní formulář, kterým potvrdí seznámení se s riziky na daném pracovišti. Tento formulář zůstává u vystavovatele s daným „Povolením k práci“ na pracovišti. Formulář je součástí přílohy č.8 této směrnice.

6.4 Zahájení prací

Bez „Povolení k práci“ nesmí být uvedené práce zahájeny a vykonávány. „Povolení k práci“ musí mít u sebe na pracovišti vedoucí pracovní skupiny nebo jiný pověřený pracovník zhotovitele po celou dobu výkonu prací. Vedoucí pracovní skupiny (pověřený pracovník) je povinen:

- na místě od pověřeného pracovníka provozu/útvary osobně převzít pracoviště
- zhotovitel je povinen vyplnit formulář LRMA.

6.5 Ukončení prací

Vedoucí pracovní skupiny (pověřený pracovník) je povinen:

- dokončení práce ohlásit vystavovateli / žadateli, a to i v případě ukončení prací daného dne, které budou prodloužovány ve dnech dalších
- osobně a na místě předat opravené zařízení, včetně pečlivého úklidu pracoviště, pověřenému pracovníku provozovatele
- po předání práce si zároveň nechat potvrdit ukončení práce do svého výtisku „Povolení k práci“

Vystavovatel / žadatel stvrzuje svým podpisem ukončení prací v oddílu 11 „Povolení k práci“ na všech vydaných výtiscích, kromě výtisku pro Jednotku HZS.

6.6 Evidence „Povolení k práci“

„Povolení k práci“ pořizuje vystavovatel ve dvojnásobku, resp. trojnásobku. Jedno vyhotovení „Povolení k práci“ musí mít k dispozici pověřený pracovník skupiny zhotovitele – tak, aby ho mohl vždy předložit dotčeným kontrolním orgánům a útvaru Bezpečnosti.

Druhé vyhotovení musí mít k dispozici na pracovišti vystavovatel – tak, aby bylo zřejmé, které práce jsou na „Povolení k práci“ právě prováděny.

V případě asistence Jednotky HZS (viz odst.7.4 a příloha č. 7 této směrnice) přebírá další vyhotovení zaměstnanec Jednotky HZS.

V každém útvaru, kde jsou „Povolení k práci“ vystavována, vede pověřený zaměstnanec vystavovatele evidenci vystavených „Povolení k práci“. Evidence musí být vedena v „Evidenční knize“ útvaru (sešit formátu A4 s očíslovanými stránkami) s těmito údaji:

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5 St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 8 z 13
------------------------------	-----------------	--

Evidenční číslo „Povolení k práci“(pořadové číslo v rámci kalendářního roku)	Datum vystavení	Zařízení - závada	Určeno pro (zhotovitel)	Jméno pověřeného pracovníka zhotovitele	Poznámka	Datum ukončení platnosti	Podpis vystavovatele /přebírajícího
--	-----------------	-------------------	-------------------------	---	----------	--------------------------	-------------------------------------

Počet Evidenčních knih:

- svařování a jiné požárně nebezpečné činnosti
- údržbářské práce
- M+R + Elektro.

Současně s „Povolením k práci“ se eviduje případná dokumentace a rozhodnutí komise ve smyslu bodu 2 přílohy č. 2 této směrnice.

6.7 Uložení

„Povolení k práci“ a „Evidenční kniha“ se ukládá po dobu jednoho roku od ukončení práce. V případě vzniku mimořádné události při provádění práce (např. úraz, požár, výbuch a havárie) se obojí ukládá po dobu 5 let na pracovišti vystavovatele.

7 POVINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PRÁCE

7.1 Povinnosti zadavatele

- Vyžádat si od útvaru nakupujícího danou službu (zajišťuje na smluvním základě ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.) písemnou informaci o rizicích činnosti zhotovitele a o jím doporučených opatřeních; tuto informaci postoupit útvaru Bezpečnosti (k aktualizaci databáze EBA). Ve směrnici S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“ je stanovena povinnost externí firmy/subjektu (zhotovitele) zaslat pronajímateli / provozovateli (před započítím prací) hodnocení rizik a přijatá opatření k omezení možného ohrožení života, zdraví a životního prostředí v souvislosti s činnostmi, které bude vykonávat v areálu SPOLANA s.r.o. (vnášených do areálu SPOLANA s.r.o.), v elektronické (popř. písemné) podobě. Dodržování S-4.1.5 (společně s dalšími předpisy uvedenými na internetových stránkách SPOLANA s.r.o.) je zakotveno ve Všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smluvního vztahu uzavřeného s externí firmou/subjektem.
- Získat od zhotovitele seznam pracovníků zhotovitele, kteří se budou podílet na pracích dle SOD, a předat tento seznam a v něm určené osoby provozovateli k prokazatelnému proškolení na pracovišti dle S-3.8.9 a S-4.1.5 (rizika, bezpečnostní instrukce).
- Získat od zhotovitele seznam pracovníků zhotovitele oprávněných přijmout „Povolení k práci“ a zajistit předání tohoto seznamu pověřenému zaměstnanci Ostrahy podniku, který jej předá útvaru Bezpečnosti (k aktualizaci databáze EBA).
- Informovat vystavovatele „Povolení k práci“ o nástupu externích pracovníků na výkon činnosti v příslušném útvaru.
- Určit postup činností a provádět následnou kontrolu.
- Zajistit vždy koordinaci činností, provádí-li na jednom pracovišti práci více zhotovitelů na základě „Povolení k práci“.
- Zajistit (ve spolupráci s vystavovatelem), aby prováděnými činnostmi nebyly ohroženy další osoby pohybující se v blízkosti místa provádění práce.
- V případě potřeby napojení na podnikové rozvody médií potvrdit v „Povolení k práci“ médium (voda, vzduch, technické plyny, pára, elektřina apod.) určené vystavovatelem (zda napojení je v souladu se SOD).
- Zajistit sledování podmínek (včetně používání OOPP), za nichž bylo „Povolení k práci“ vystaveno, po dobu jeho platnosti.
- Kontrolovat, zda práci zhotovitele vykonávají pracovníci uvedení ve vystaveném „Povolení k práci“, řádně seznámení s předepsanými bezpečnostními předpisy pracoviště, kde práci vykonávají.

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5
Neratovice		St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14
		Strana 9 z 13

7.2 Povinnosti vystavovatele „Povolení k práci“

- Oznámit útvaru Bezpečnosti před zahájením všech prací, pro které bylo vystaveno „Povolení k práci“ ke vstupu do zařízení, pod úroveň terénu nebo práci ve výškách (viz odst. 3.2 této směrnice) telefonicky na telefonní čísla zaměstnanců útvaru Bezpečnosti a vždy e-mailem na adresu povolenky@spolana.cz v následující formě:
 - Datum provedení práce
 - Místo provedení práce (pracoviště, objekt)
 - Název dodavatele
 - Druh práce a konkretizace rizikové činnosti.
- Zajistit a určit takové podmínky pro provedení práce, za nichž nesmí dojít k ohrožení zdraví a života osob, které tyto práce provádějí, nebo ke vzniku jiné škody; vystavovatel odpovídá za zajištění BOZP a PO v rozsahu údajů jím uvedených v „Povolení k práci“.
- Informovat vedoucího pracovní čety zhotovitele o rizicích na daném pracovišti a upozornit jej na jiná případná rizika vyplývající z okamžitého stavu na pracovišti (např. námraza, mokro, vítr, pohyb stavebních strojů, pracovní činnost dalších osob apod.), na rizika vyplývající z charakteru výrobního zařízení, jež nelze zcela vyloučit ani po provedení úkonů uvedených v „Povolení k práci“, na rizika vyplývající z charakteru prostoru, ve kterém bude činnost prováděna (prostor s nebezpečím výbuchu, nebezpečný prostor z hlediska zvýšeného rizika ohrožení zdraví při práci) a tato rizika uvést v „Povolení k práci“ (nebo v jeho příloze).
- Ve spolupráci s ostatními osobami, které spolupodepisují „Povolení k práci“, stanovit (s ohledem na výše uvedená rizika a na aktuální provozní podmínky) odpovídající technickoorganizační opatření pro bezpečné provedení prací, a ta uvést v „Povolení k práci“.
- V případě potřeby napojení na podnikové rozvody médií (potvrdí-li zadavatel, že je to v souladu se SOD) určit v „Povolení k práci“ médium (voda, vzduch, technické plyny, pára, elektřina apod.) a místo napojení.
- Případné práce v kolejové vlečce a jejím profilu nahlásit práce před jejich zahájením na dispečerské oddělení vlečky (ORLEN Kolej – dříve ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o., 736 505 327), toto uvést v „Povolení k práci“, napsat číslo uzávěry kolejje.
- Zajistit sledování podmínek (včetně používání OOPP), za nichž bylo „Povolení k práci“ vystaveno, po dobu jeho platnosti.
- Po ukončení prací si vyžádat od pověřeného pracovníka pracovní skupiny zhotovitele předložení jeho výtisku „Povolení k práci“ a ukončit jeho platnost zápisem na všech výtiscích „Povolení k práci“.
- Ihned si vyžádat předložení vystaveného „Povolení k práci“ a písemně ukončit jeho platnost zápisem na všech výtiscích, jestliže před započatím práce nebo během ní dojde k takovým změnám podmínek, že by nebylo možno dodržet požární a bezpečnostní zajištění. Učinit tak na základě vlastního zjištění nebo na základě zjištění jiných osob.
- Podle potřeby informovat odpovědné osoby přílehlého obvodu o provádění prací, které mohou ovlivnit činnost v přílehlém obvodu; tato osoba rovněž podepisuje „Povolení k práci“ a je povinna informovat dle potřeby ostatní osoby v tomto přílehlém obvodu.
- V případě potřeby zajistit na pracovišti umístění výstražných tabulek a zábran.
- Při volbě přístupových a únikových cest, při použití lešení a při volbě veškerých dalších opatření musí mít vystavovatel i vedoucí osoba zhotovitele na zřeteli odstranění případného dalšího zbytkového rizika, umožnění provedení záchranných prací, hašení apod.
- V případě potřeby požádat Operační středisko HZS o požární asistenci.
- Zajistit úkony uvedené v „Povolení k práci“, za něž odpovídá, a osobně se přesvědčit, že byly řádně provedeny.**
- Vést evidenci vystavených „Povolení k práci“ v „Evidenční knize“ dle odst. 6.6 této směrnice včetně údajů o jejich ukončení.
- Je-li vystavovatel současně i zadavatelem, vykonává rovněž činnosti dle odst. 7.1 této směrnice.

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5
Neratovice		St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 10 z 13

Poznámka: Není-li vystavovatel současně zadavatelem, obdrží informace o rizicích prací prováděných zhotovitelem (potřebné pro určení opatření v Povolení k práci) jako provozovatel či pronajímatel ve smyslu směrnice S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“.

7.3 Povinnosti vedoucí osoby zhotovitele

- Prokazatelně seznámit všechny členy pracovní skupiny s pracovním úkolem a celým postupem práce včetně vyhodnocení rizik, bezpečnostních ustanovení a použití osobních ochranných pracovních prostředků (případně prostřednictvím jím pověřené osoby). **Všichni pracovníci podílející se na plnění pracovního úkolu musí být uvedeni písemně a seznámení musí potvrdit svým podpisem v oddílu 11. „Povolení k práci“.**
- Seznámit pracovní skupinu s povinností přerušit práci, zjistí-li okolnosti ohrožující bezpečnost práce nebo požární bezpečnost, případně když z objektivních či jiných důvodů nebudou moci práci provést za podmínek stanovených v „Povolení k práci“, a s povinností tuto skutečnost neprodleně oznámit jemu i vystavovateli.
- Prokazatelně seznámit pracovní skupinu s důležitými telefonními čísly (hasiči, záchranná služba, Operační středisko) a s umístěním nejbližšího telefonního přístroje.
- Zajistit (např. prostřednictvím pověřené osoby) přerušení práce při vyhlášení chemických poplachů.
- Soustředit na přístupném a blízkém místě nezbytné prostředky první pomoci a informovat o nich své podřízené, pokud se nedohodne s vystavovatelem na využití prostředků první pomoci, které jsou ve vlastnictví SPOLANA s.r.o.; tuto skutečnost uvede vystavovatel do poznámky v „Povolení k práci“.
- Zástupce zhotovitele bude jmenovitě uveden v oddílu 11. „Povolení k práci“ jako vedoucí čety a uvede zde na sebe kontaktní telefon.

Vedoucí osoba zhotovitele zodpovídá za to, že pracovníci zhotovitele provádějící práce:

- Byli proškoleni zhotovitelem z S-4.1.5, S-4.1.7, této S-3.11.5.
- Byli proškoleni provozovatelem na příslušném pracovišti (seznámení s riziky a BI pracoviště) – viz odst. 7.1 této směrnice.
- Byli vybaveni a používají OOPP podle druhu vykonávané činnosti.
- Neprovádějí na zařízení jakoukoliv manipulaci, která je v rozporu s podmínkami stanovenými v „Povolení k práci“, s podmínkami stanovenými zhotovitelem, či která by jinak ohrozila zásady bezpečnosti práce a požární ochrany.
- Neprovádějí žádnou manipulaci na zařízeních, která nejsou uvedena v „Povolení k práci“, a pokud to není v „Povolení k práci“ výslovně uvedeno, nesmí se napojit na podnikové rozvody médií (voda, vzduch, technické plyny, pára, elektřina apod.). Napojení na média viz odst. 7.1 a 7.2 této směrnice.
- Za bouřky přeruší práce na/ v kovových zařízeních, pokud jsou umístěna mimo uzavřené a zastřešené objekty.
- **Neprodleně po montáži odstraní odpady** (plechy, zbytky potrubí, kabely apod.), a to jak průběžně při výkonu činností a realizaci (tak, aby byl na pracovišti zajištěn bezpečný pohyb všech pracovníků a nemohlo vlivem nesprávného uspořádání pracoviště dojít k případnému úrazu), **stejně tak provedou kompletní úklid pracoviště nejpozději do předání zařízení zpět do provozu; povinnosti při nakládání s odpady viz S-4.1.5.**
- **Předají zařízení po opravě provozovateli a současně vrátí vystavovateli svůj výtisk „Povolení k práci“.**

7.4 Povinnosti velitele Jednotky HZS

Požární asistence

Na základě žádosti vystavovatele velitel směny zajistí požární asistenci a stanoví její rozsah. Požární asistence se řídí pokyny velitele směny nebo jím pověřeného zaměstnance, přičemž musí brát v úvahu ustanovení, která jsou nedílnou součástí „Povolení k práci“, a případné další připomínky vystavovatele či pověřené osoby zhotovitele.

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5 St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 11 z 13
------------------------------	-----------------	---

Požární dohled po svařování

Na základě žádosti vystavovatele zajistí Jednotka HZS požární dohled po svařování **pouze po předchozí dohodě minimálně 1 den předem** a **pouze** v případě, kdy se jedná o práce na provozech/útvarech s denní osmihodinovou pracovní dobou.

Požadavky na požární asistenci se hlásí na Operační středisko HZS, linka 736 506 513.

8 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN ISO 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

ČSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část1: Obecné požadavky

ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

ČSN 13 1370 Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 6

ČSN 13 1371 Přírubové spoje potrubí - Oválné zaslepovací příruby PN 16

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní -Provozní -pravidla

ČSN 050610 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro plamenové sváření kovů a řezání kovů

S-3.8.9 Školení

S-3.12.1 Záznamy

S-3.16.1 Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha

S-3.17.8 Zajištění požární ochrany

S-3.22.2 Odpadové hospodářství

S-4.1.5 Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.

S-4.1.7 Vstup a vjezd do areálu SPOLANA s.r.o.

S-4.1.10 Pracovní řád

B-3.16.11 Zajištění bezpečnosti práce a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot

B-3.16.16 Práce ve výškách

B-3.16.18 Práce ve výškách – Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)

B-3.16.19 Výkopové práce

B-3.16.20) Práce v nebezpečných prostorech

B-3.16.13 Zásady používání izolačních dýchacích přístrojů

Směrnice 501 Nákup

Směrnice 027 Řízení investičních projektů

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5 St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 12 z 13
------------------------------	-----------------	---

9 ZÁZNAMY

„Povolení k práci“, „Příkaz V“

kapitoly 3 až 7; vzor formuláře viz příloha č.1, podmínky viz přílohy č. 4 až 7

Uložení: - Uložen v útvaru provozovatele po dobu 1 roku, resp. po dobu 5 let, došlo-li k požáru, výbuchu, poruše technického zařízení či provozní nehodě. Za uložení zodpovídá vystavovatel.
- Uložen v útvaru Bezpečnosti po dobu 5 let v případě úrazu vzniklého při činnosti konané dle „Povolení k práci“ (tuto kopii mu předá vystavovatel).
- V případě asistence Jednotky HZS (viz odst.7.4 a příloha č.2 této směrnice) uložen u pověřeného zaměstnance Jednotky HZS po dobu 1 roku.

Kniha „Údržba zeleně“ - kapitola 3, odst. 3.8

Uloženo na Operačním středisku SPOLANA s.r.o. trvale v elektronické podobě. Za uložení zodpovídá velitel HZS

Formulář LRMA (Posouzení rizik na poslední chvíli) - kapitola 6, odst. 6.3

Uloženo shodně jako „Povolení k práci“.

Evidenční kniha - kapitola 6, odst. 6.6

Uloženo v útvaru provozovatele po dobu 1 roku od ukončení posledního záznamu (popsání celé knihy). Za uložení zodpovídá vedoucí útvaru provozovatele.

Záznam o seznámení s touto směrnicí - kapitola 11, odst. 11.1

Uloženo u vedoucího útvaru provozovatele po dobu 1 roku od ukončení posledního záznamu na listu.

Dokumentace a Rozhodnutí komise pro práce s mimořádným stupněm nebezpečí - příloha č. 2

Uloženo shodně jako „Povolení k práci“.

Provozní deník elektrorozvodny - viz S-3.16.1

Uložení viz S-3.16.1.

Po uplynutí lhůty pro uložení dokumentů se záznamy na pracovišti – další nakládání se záznamy řeší dle S-3.12.1.

10 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

Výklad běžných (často používaných) pojmů a zkratk, které jsou použity v této směrnici a nejsou níže uvedeny, je součástí databáze „Podniková legislativa“ v Lotus Notes.

externí firmy/subjekty - právnické nebo fyzické osoby působící v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě (vykonávající práce pro SPOLANA s.r.o., nebo v pronájmu)

mimořádné podmínky - pracovní podmínky, v nichž při použití všech bezpečnostních opatření hrozí zvýšené úrazové riziko (jsou specifikovány dále v textu)

„Povolení k práci“ / „Povolení“ - povolení pro práci na zařízení, ke vstupu do zařízení nebo pod úroveň terénu, ke svařování a práci s otevřeným ohněm, k předání a převzetí zařízení do opravy a do provozu, k příkazu „V“

provozovatel - pro účely této směrnice útvar, pro který jsou objednány práce na zařízení nebo práce za mimořádných podmínek

přilehlý obvod - útvar nebo část útvaru, který se nachází v bezprostředním okolí místa, kde jsou prováděny práce dle „Povolení k práci“ a který může být těmito pracemi ohrožen, nebo který svou činností může ohrozit průběh těchto prací

vystavovatel - pro účely této směrnice pověřený zaměstnanec útvaru provozovatele, který je oprávněn vystavovat „Povolení k práci“

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.11.5 St. č.: SPP-23-14, SGŘ-23-14 Strana 13 z 13
------------------------------	-----------------	---

- zadavatel - pověřený zaměstnanec SPOLANA s.r.o. zodpovědný za technickou specifikaci požadavku na nákup služeb (tzv. zástupce pro věci technické) = v případě prací:
- = pro závody – pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba,
 - = pro útvar Facility management a bezpečnost – pověřený zaměstnanec útvaru Facility management a bezpečnost,
 - = při investiční výstavbě – pověřený zaměstnanec Investičního úseku
 - = pro jiné podnikové útvary – zaměstnanec pověřený vedoucím daného útvaru.
- zhotovitel - pro účely této směrnice podnikový útvar nebo externí firma/subjekt provádějící práce objednané pro provozovatele
- BI - bezpečnostní instrukce
BNV - bez nebezpečí výbuchu
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- HZS - hasičský záchranný sbor SPOLANA s.r.o.
IDP - izolační dýchací přístroj
LRMA - Posouzení rizik na poslední chvíli
OIP - Oblastní inspektorát práce
OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky
PHP - požární a havarijní prevence
PO - požární ochrana
SOD - smlouva o dílo

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Seznámení s touto směrnicí

- Vedoucí podnikových útvarů, jejichž činností se tato směrnice týká, musí s touto směrnicí prokazatelně seznámit podřízené zaměstnance (viz S-3.8.9).
- Vedoucí osoby externích firem/subjektů, které provádějí práce definované v kapitole 3 této směrnice, jsou povinny proškolit z této směrnice pracovníky určené k přebírání „Povolení k práci“ k práci. Tato povinnost je definována v S-4.1.5.

12 SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1 - Formulář „Povolení k práci“ (originál je oboustranný dokument) – vzor uložen na adrese
W:\OI_FORMS\EXCEL\POVOLENI_KP.xlsx
- Příloha č. 2 - Metodika vyplňování formuláře „Povolení k práci“, práce s mimořádným stupněm nebezpečí
- Příloha č. 3 - Meze výbušnosti a hygienické limity látek v ovzduší
- Příloha č. 4 - Podmínky pro povolení prací na zařízení
- Příloha č. 5 - Podmínky pro povolení vstupu do zařízení nebo pod úroveň terénu
- Příloha č. 6 - Podmínky pro povolení prací v prostorách s nebezpečím výbuchu
- Příloha č. 7 - Podmínky pro práce s otevřeným ohněm
- Příloha č. 8 - Formulář LRMA

Vypracoval: Veronika Sítařová specialista útvaru Bezpečnosti	Prověřil: Pavel Slavíček vedoucí útvaru Bezpečnosti	Schválil: Piotr Witold Tomiło jednatel	č. výt. / revize / 2
			Účinnost od: 02. 01. 2026

POVOLENÍ K PRÁCI

SPOLANA s.r.o. Neratovice				SAP číslo:				
PRO FIRMU:				Evidenční číslo:				
Povolení k práci								
DATUM:		HODINA: OD/DO:		PROVOZ:		ČÍSLO OBJEKTU:		
NÁZEV ZAŘÍZENÍ:				ČÍSLO ZAŘÍZENÍ:				
POPIS:								
VYSTAVOVATEL	1. Popis, druh a rozsah prací:			BPN	ZPN	VPN		
	na zařízení			k předání a převzetí zařízení do opravy a do provozu:		práce v rozvodně		
	prostory s nebezpečím výbuchu "V"			ke vstupu do zařízení		nebezpečný prostor		
	pod úrovní terénu			v uzavřených prostorách		č. uzávěry:		
	ve výškách			doč. staveb. konstrukce		nutnost použití nejiskřivého nářadí (Ex)		
SVÁŘEČ	vysokotlaké zařízení			nebezpečné látky		medium:		
	2. Svařování: (tepelné spojování, drážkování, tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, nahřívání živic)							
	otevřený plamen			elektrický oblouk		elektrický odpor		
	plazma			benzínové pájecí lampy		ostatní:		
VYSTAVOVATEL	3. Jiné požárně nebezpečné činnosti:							
	broušení		řezání		vrtání		letování	
	pájení		pálení		horkovzduch		bourání kladivem	
	pískování		jiné					
	Další upřesnění prací:							
	4. Opatření před začátkem prací:							
	4.1 příprava (stav) pracoviště:							
	vyprázdněno		vyčištěno		vypláchnuto vodou		vyvětráno	
	odstaveno		odděleno ventily		odtlakováno		osobní analyzátor	
	profoukané dusíkem		od/do		jméno:		podpis:	
	profoukané vzduchem		hod.		vypařeno		hod:	
	zaslepeno		čas:		jméno:		podpis:	
	odstaveno od médií:		kdy		jméno:		podpis:	
	zajištěno/odpojeno od el.proudu:				čas:		jméno:	
	Asistence Jednotky HZSP:				ano		ne	
*Jiné zabezpečení, podrobnosti:								
HASIČI	4.2 Požárně bezpečnostní opatření:							
	Hasicí přístroj (ks):		práškový:		pěnový:		sněhový:	
							vodní:	
	5. Analýza ovzduší:							
	datum		čas		místo odběru		naměřená hodnota	
							vyhovuje?	
							jméno	
							podpis	
VYPLNÍ ZHOTOVITEL	6. Použití osobních ochranných pracovních prostředků:							
	Dle vykonávaného druhu práce zhotovitele/dodavatele							
	Vybavení OOPP dle ČSN EN ISO 11611 - svařování. Vybavení OOPP dle NV č.362/2005 Sb. pro práci ve výškách, pod úrovní terénu							
	7. Svařování provede: (Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami požární bezpečnosti)							
	číslo průkazu:		jméno:		podpis:			
	číslo průkazu:		jméno:		podpis:			
	pomocník svářeče:		jméno:		podpis:			
ÚB	7.1 Jiné požárně nebezpečné činnosti provede: (Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami pož. bezpečnosti)							
	jméno:		podpis:		jméno:		podpis:	
8. Podmínky pro práci schválil: PHP - 736 505 589, ú. Bezpečnosti - 736 758 797, HZSP - 736 506 513, preventista provozu								
PHP:		datum:		hodina:		jméno:		
BP:		datum:		hodina:		jméno:		
						podpis:		
						podpis:		

ŽADATEL	9. Opatření během prací:							
	9.1 Požární dohled: (Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s podmínkami požární bezpečnosti)							
	jméno:		podpis:		jméno:		podpis:	
	Po dobu práce nutno:		větrat		zkrápět/ochlazovat		frekvence	
ZHOTOVITEL	9.2 Přerušování práce/svařování:							
	datum:		od/do:		datum:		od/do:	
VYPLNÍ ŽADATEL/ZHOTOVITEL	Nutná stálá přítomnost zaměstnance přísl. provozu:				jméno:		podpis:	
	Monitoring (sledování) pracovního prostředí:				ne		ano	
	kým:							
	10. Opatření po skončení prací:							
	Požární dohled po svařování ve smyslu vyhlášky č. 87/2000 Sb. (platí i pro prodloužení) min. doba dohledu je 8 hod.							
	Hlášení ukončení prací				Požární dohled:			
	datum:		hodina		jméno:		podpis	
VYPLNÍ ŽADATEL/ZHOTOVITEL	11. Povolení práce: předání k provedení prací / předání po ukončení prací:							
	Prohlašuji, že jsem se osobně přesvědčil, že výše uvedené zajištění je provedeno a budu dodržovat podmínky stanovené v tomto povolení.							
	Předání k provedení prací				Předání po provedení prací			
	datum:				datum:			
	čas:				čas:			
	jméno/podpis vystavovatele:				jméno/podpis zhotovitele:			
	jméno/podpis předávajícího:				jméno/podpis přebírajícího:			
	jméno/podpis zhotovitele:							
	vyjádření příslušného obvodu/provozu:							
	VYPLNÍ ŽADATEL/ZHOTOVITEL	Prohlášení: Prohlašuji, že zajištím dodržení výše uvedených podmínek, jakož i bezpečný provoz a postup práce mně podřízených pracovníků. Při jakékoliv změně podmínek práci přeruším a požádám o okamžité prověření prostředí.						
Po ukončení práce s otevřeným ohněm zabezpečím pracoviště podle platné legislativy a stanovení opatření ve smyslu ČSN 05 0610 a vyhl. č. 87/2000 Sb. Prohlašuji, že jsem se seznámil s riziky a že provedu seznámení s riziky na pracovišti mně podřízených zaměstnanců.								
Za práci čtyři zodpovídá:		jméno vedoucího čtyř/mobil:				podpis:		
Ostatní osoby při výkonu práce:								
jméno:		podpis:		jméno:		podpis		
jméno:		podpis:		jméno:		podpis		
jméno:		podpis:		jméno:		podpis		
12. Prodloužení za podmínek stanovených tímto povolením (prodloužení platí POUZE pro 6 dnů)								
datum prodloužení:								
hodina od/do:								
svařování od/do								
jméno žadatele:								
podpis žadatele:								
jméno zhotovitele:								
podpis zhotovitele:								
jméno/příslušný obvod:								
podpis/příslušný obvod:								
Ž/Z	13. Poznámky:							
HASIČÍ OPERAČNÍ STŘEDISKO A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 736 506 513; ÚTVAR BEZPEČNOSTI 736 758 797								

METODIKA VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE „POVOLENÍ“, PRÁCE S MIMOŘÁDNÝM STUPNĚM NEBEZPEČÍ

„Povolení k práci“ (dále jen „Povolení“) pořizuje vystavovatel ve dvojím, resp. trojím vyhotovení. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, druhý výtisk si ponechává vystavovatel. V případě, kdy je nutná asistence Jednotky HZS, obdrží velitel Jednotky HZS od vystavovatele třetí výtisk „Povolení“; zároveň potvrdí na výtisku vystavovatele uplatnění požadavku na požární asistenci.

„Povolení“ musí mít přesně vymezenou osobní, časovou, prostorovou a věcnou působnost, tzn., musí být vystaveno pro každou pracovní četnu, skupinu, na určitou vymezenou dobu (viz odst. 6.2 této směrnice), na opravu určitého zařízení, pro výkop, šachtu, uzavřenou nádobu apod.; v „Povolení“ musí být potvrzeno odstranění nebezpečných vlivů a stanoveny další podmínky bezpečné práce dle bodů uvedených ve formuláři.

Všechny osoby podílející se na plnění pracovního úkolu musí být prokazatelně seznámeny s pracovním úkolem a celým postupem práce. Seznámení potvrdí svým podpisem v odst. 11 „Povolení k práci“.

- Vystavovatel **předem** oznámí útvaru Bezpečnosti zahájení všech prací, pro které bylo vystaveno „Povolení“ ke vstupu do zařízení nebo pod úroveň terénu (viz odst. 3.2 této směrnice), **telefonicky na telefonní čísla zaměstnanců útvaru Bezpečnosti a vždy e-mailem na adresu povolenky@spolana.cz v následující formě:**
 - Datum provedení práce
 - Místo provedení práce (pracoviště, objekt)
 - Název dodavatele
 - Druh práce a konkretizace rizikové činnosti.

1 Vyplňování „Povolení“

Níže uvedené osoby (vystavovatel, vedoucí osoba nebo pověřený pracovník zhotovitele, vedoucí osoba přílehlého obvodu nebo jím pověřená osoba) svými podpisy stvrzují správnost uvedených opatření a jejich překontrolování.

1.1 Vystavovatel

- V záhlaví formuláře zatrhne, jaké činnosti se povolují (případně doplní text), ostatní činnosti proškrtně.
- Napíše evidenční číslo (pořadové číslo v rámci daného útvaru a kalendářního roku).
- V případě, že se jedná o práci ve výbušném prostředí, zvolí možnost Příkaz „V“.

SPOLANA s.r.o. Neratovice		SAP číslo:	
PRO FIRMU:		Evidenční číslo:	
Povolení k práci			
DATUM:	HODINA: OD/DO:	PROVOZ:	ČÍSLO OBJEKTU:
NÁZEV ZAŘÍZENÍ:		ČÍSLO ZAŘÍZENÍ:	
POPIS:			
VYSTAVOVATEL	1. Popis, druh a rozsah prací:	BPN	VPN
	na zařízení	k předání a převzetí zařízení do opravy a do provozu:	práce v rozvodně
	prostory s nebezpečím výbuchu "V"	ke vstupu do zařízení	nebezpečný prostor
	pod úrovní terénu	v uzavřených prostorách	č. uzávěry:
	ve výškách	doč. staveb. konstrukce	nutnost použití nejiskřivého nářadí (Ex)
	vysokotlaké zařízení	nebezpečné látky	medium:

- Vymezí čas nutný pro činnost – datum, hodina (od - do).
- Vymezí místo, kde se činnost provádí (název útvaru, číslo objektu, číslo zařízení, stroje, šachty, výkopu, podlaží apod.) a předmět činnosti.

Ve spolupráci s pověřenou osobou zhotovitele zhodnotí rizika (viz povinnosti vystavovatele – odst. 7.2 této směrnice) a stanoví opatření nutná k zabezpečení prováděných prací.

Za vybavení pracovníků zhotovitele OOPP odpovídá vedoucí osoba zhotovitele.

1.2 Zaměstnanec provádějící analýzu ovzduší

V případě potřeby provede Jednotka HZS analýzu ovzduší a uvede do „Povolení“ zjištěné hodnoty naměřených koncentrací nebezpečných látek.

1.3 Vedoucí přílehlého obvodu nebo jím pověřený zaměstnanec

Pokud při provádění prací dle „Povolení“ může být ohrožen také přílehlý obvod, nebo naopak činností přílehlého obvodu může být ohrožen průběh prací, požádá vystavovatel vedoucího přílehlého obvodu o potvrzení, že opatření uvedená v „Povolení“ jsou dostačující; toto potvrzuje vedoucí přílehlého obvodu svým podpisem na všech výtiscích „Povolení“.

V případě opravy elektrorozvodů, rozvodů vody, kanalizací, technologických a energetických rozvodů po mostech, při výkopových pracích apod. je vedoucím přílehlého obvodu míněn vedoucí provozu, do kterého patří opravované zařízení.

Příslušní zaměstnanci uvedou další nutná opatření či podmínky a potvrdí podpisem (např. požární asistence Jednotky HZS, použití izolačního dýchacího přístroje).

2 Práce s mimořádným stupněm nebezpečí

Pro práce s mimořádným stupněm nebezpečí vyplývajícím z charakteru pracoviště, na němž je práce prováděna a kdy nelze v plném rozsahu zabezpečit bezpečné provedení práce, se vystavení „Povolení“ opírá o rozhodnutí komise. Komise rozhodne na základě dokumentace, kterou předem zpracuje a předloží pověřený zaměstnanec provozovatele ve spolupráci se zhotovitelem, případně dalšími útvary (útvary Bezpečnosti, Jednotka HZS apod.).

Součástí dokumentace je podrobné stanovení pracovního postupu, kooperací a návazností, podmínek, za kterých práce mohou být prováděny, a rozsah mimořádných bezpečnostních opatření včetně způsobu likvidace odpadů (viz S-3.22.2).

Rozhodnutí komise je písemné a musí obsahovat souhlas, případně podmínky, za nichž komise s postupem dle předložené dokumentace souhlasí nebo nesouhlasí, a jeho zdůvodnění. Rozhodnutí musí být podepsáno všemi členy komise, kteří obdrží svůj výtisk.

Složení komise:

- | | |
|-----------|---|
| předseda: | - vedoucí útvaru provozovatele |
| členové | - vedoucí osoba zhotovitele |
| | - pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti |

K jednání komise si vedoucí osoby mohou přizvat další odborné osoby. Dokumentace a rozhodnutí komise jsou nedílnou součástí „Povolení“.

Meze výbušnosti a hygienické limity látek v ovzduší															
Název látky	Meze výbušnosti % obj.		10 % DMV			20 % DMV			50 % DMV			přepočet ppm	přepočet mg/m ³	PEL	NPK-P
	DMV	HMV	% obj.	ppm	mg/m ³	% obj.	ppm	mg/m ³	% obj.	ppm	mg/m ³	na mg/m ³	na ppm	mg/m ³	mg/m ³
amoniak	15	28	1,5	15000	9225	3	30000	1854	7,5	75000	46125	0,615	1,63	14	36
cyklohexanon	0,9	3,5	0,09	900	3600	0,18	1800	7200	0,45	4500	18000	4	0,25	40	80
trichlorethylen	7,9	41	0,8	8000	42000	1,6	16000	84200	4	40000	210400	5,26	0,19	250	750
EDC	5,6	16	0,56	5600	22232	1,12	11200	44464	2,8	28000	111160	3,97	0,26	10	20
etylen	3	32	0,3	3000	3450	0,6	6000	6900	1,5	15000	17250	1,15	0,87		
chlor												2,786	0,34	0,5	1,5
chlorovodík												1,47	0,68	8	15
propylen	2,2	10,3	0,22	2200	3784	0,44	4400	7568	1,1	11000	18920	1,72	0,58		
vodík	4	75	0,4	4000	328	0,8	8000	656	2	20000	1640	0,082	12,2		
VCM	3,6	33	0,36	3600	9216	0,72	7200	18432	1,8	18000	46080	2,56	0,38	7,5	15
oxid siřičitý												2,62	0,38	5	10
zemní plyn	4,4	15	0,44	4400	2860	0,88	8800	5720	2,2	22000	14300	0,65	1,54		

DMV - dolní mez výbušnosti

HMV - horní mez výbušnosti

PEL - Přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrací plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky na hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního limitu překročena. Přípustné expoziční limity platí za předpokladu, že zaměstnanec je zatěžován tělesnou prací, při které jeho průměrná plicní ventilace nepřekračuje 20 litrů za minutu a doba výkonu práce nepřesahuje 8 hodin.

NPK-P - Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení pracovního ovzduší porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu nejvýše 10 minut.

Definice nebezpečných prostorů

Prostor s nebezpečím výbuchu (viz příloha č. 6 této směrnice)

Prostor klasifikovaný dokumentací o ochraně před výbuchem do jednotlivých zón, na základě četnosti výskytu výbušné atmosféry.

- výbušná atmosféra je přítomna často, po dlouhou dobu nebo trvale,
 - Zóna 0 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha)
 - Zóna 20 - výbušná atmosféra (prach)
- výbušná atmosféra se pravděpodobně občas vyskytne,
 - Zóna 1 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha)
 - Zóna 21 - výbušná atmosféra (prach)
- vznik výbušné atmosféry je nepravděpodobný (když ano, tak výjimečně a krátkodobě)
 - Zóna 2 - výbušná atmosféra (plyn, pára, mlha)
 - Zóna 22 - výbušná atmosféra (prach)

Uvedené zóny musí být označeny tabulkou „Zóna Ex“.

Nebezpečný prostor z hlediska zvýšeného rizika ohrožení zdraví při práci

Zcela nebo částečně uzavřený prostor nebo prostor pod úrovní terénu, ve kterém hrozí nejméně jedno z níže uvedených rizik:

- a) nebezpečná koncentrace kyslíku,
- b) kumulace toxických, vznětlivých nebo výbušných látek,
- c) omezený vstup či výstup,
- d) teplota nad 60°C.

Může se jednat o:

- a) skladovací zařízení sypkých, kapalných nebo plynných hmot,
- b) výrobní zařízení (např. destilační kolony, pračky, potrubí velkých rozměrů, pece, kotle),
- c) železniční a automobilové cisterny,
- d) průmyslová, dešťová, splašková a vodovodní síť, jímky odpadních vod, čističky, septiky, kanály,
- e) podzemní šachty, kabelové kanály,
- f) výkopy apod.

PODMÍNKY PRO POVOLENÍ PRACÍ NA ZAŘÍZENÍ

Při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti jejich živých částí v areálu SPOLANA s.r.o. (na základě smluvního vztahu) jsou externí firmy povinny dodržovat ustanovení S-3.16.1 „Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha“ (dostupná v útvaru provozovatele).

Před zahájením práce na elektrických zařízeních musí osoba odpovědná za technický stav elektrického zařízení (viz S-3.16.1) **stanovit její postup, vyhodnotit rizika, která jsou s touto prací spojena, a stanovit, jaké osoby mohou práci vykonávat a určit jejich počet.**

Osoby pracující na elektrickém zařízení musí být s touto prací náležitě seznámeny.

Musí být stanovena bezpečnostní opatření; pokud pracuje více osob, musí být určen vedoucí práce (určí vedoucí osoba externí firmy, která práce vykonává).

1 Zajištění zařízení

Zařízení, na němž se práce provádí dle „Povolení“, a zařízení bezprostředně související, musí být zajištěna proti náhodnému spuštění vyjmutím silových pojistek a zavěšením tabulky „*Nezapínat, na zařízení se pracuje*“.

Toto opatření provádějí na základě požadavku vystavovatele pracovníci externí elektroúdržby, úkon zapíší do provozního deníku v příslušné elektrorozvodně a potvrdí podpisem v „Povolení“.

Jakékoliv jiné „zajištění“, např. uzamčení vypínače apod., nestačí a je pro práci dle této směrnice nepřijatelné.

2 Informování obsluh

Vystavovatel zodpovídá za to, že v případě omezení funkce měření, regulace nebo signalizace řídicích systémů technologického zařízení, na němž se provádí práce dle „Povolení“, musí být o této situaci informována obsluha příslušného řídicího velínu.

3 Odpojení elektrického zařízení

Je-li nutno provést odstavení elektrického zařízení, pak mimo předchozí úkony (viz odst. 1 a 2 této přílohy) provedou na základě požadavku vystavovatele pracovníci externí elektroúdržby ještě odpojení přívodu od svorkovnice elektrického zařízení a zkratování všech vodičů. Tyto úkony zapíší do provozního deníku v příslušné elektrorozvodně a potvrdí svým podpisem v „Povolení“.

Odstavení elektrického zařízení je nutno provést vždy před demontáží zařízení.

4 Osvětlení a použití elektrického zařízení

Osvětlení a použití elektrického zařízení musí vyhovovat danému prostředí na pracovišti, kde se bude práce provádět. V případě, že elektrické zařízení svým krytím neodpovídá danému prostředí, musí být kromě „Povolení“ vystaveno i povolení pro práci s otevřeným ohněm ve smyslu S-3.17.8.

5 Analýza ovzduší

V případě potřeby zajistí vystavovatel analýzu ovzduší, obsah toxických, hořlavých a výbušných látek a kyslíku (viz příloha č. 2 této směrnice, odst. 1.2). O způsobu a četnosti měření rozhoduje vystavovatel.

6 Odstavení zařízení od provozovaného zařízení a od médií

Vystavovatel zodpovídá za to, že opravované zařízení, část potrubí apod. je odstaveno od provozovaného zařízení a od médií a zajištěno tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob provádějících opravu (např. odpojením, zaslepením, uzavřením oddělovacích armatur a jejich označením tabulkou s nápisem např. „*Neotvírat*“, „*Nemanipulovat*“, „*Na zařízení se pracuje*“ apod.).

V případě oprav potrubních rozvodů páry a horké vody (např. kondenzát) zodpovídá vystavovatel za to, že opravovaný úsek potrubí je odstaven od provozovaného zařízení a že do něj nemůže po dobu provádění prací vniknout pára nebo horká voda. Odvdušňovací a odvodňovací armatury musí být otevřeny a vyústovat tak, aby je bylo možno spojit s volnou atmosférou. Armatury uzavírající opravovaný úsek musí být uzamčeny a opatřeny tabulkou s nápisem „*Neotvírat, na potrubí se pracuje*“. Klíče musí být v době provádění oprav u vedoucího opravárenské čety. U armatur s elektropohonem je třeba vyjmout pojistku a tlačítka opatřit tabulkou s nápisem „*Neotvírat, na potrubí se pracuje*“ (viz ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy).

PODMÍNKY PRO POVOLENÍ VSTUPU DO ZAŘÍZENÍ NEBO POD ÚROVEŇ TERÉNU

1 Povinnosti vystavovatele

- Zajistit bezpečný vstup do zařízení; pokud má zařízení vstupní otvor ve své spodní části, musí být vždy i tento otvor otevřen.
- Zajistit vstup do zařízení nebo pod úroveň terénu jen v denní době. Mimo denní dobu může vystavovatel práci povolit pouze ve výjimečných případech pro krátkodobou nezbytně nutnou práci, jedná-li se o nebezpečí z prodlení.
- Zajistit, aby osvětlení a použití elektrického zařízení odpovídalo ustanovením ČSN EN 50110-1.
- Zajistit provedení analýzy ovzduší a provést záznam o naměřených hodnotách dle přílohy č. 2 této směrnice, odst. 1.2. Koncentrace chemických látek v pracovním prostředí nesmí překračovat hygienické limity a u nebezpečných hořlavých par a plynů 20% koncentrace dolní meze výbušnosti. Pro ropné plyny platí 10 % spodní meze výbušnosti (u směsi hořlavých plynů a par platí podmínky pro látku s nejnižší spodní mezí výbušnosti). Obsah kyslíku musí být v rozmezí 19,5 - 23,5%. Připravenost a nezávadnost atmosféry pro práci v uzavřených prostorách a nádobách je nutno prokázat výhradně analýzou ovzduší. Je zakázáno zkoušet koncentraci plynů v ovzduší plamenem!
- Nelze-li v pracovním ovzduší uzavřené nádoby zajistit obsah kyslíku v rozmezí 19,5 - 23,5% nebo přívod čerstvého vzduchu, je nutno zajistit (a uvést v „Povolení“) použití dálkového dýchacího přístroje nebo izolačního dýchacího přístroje vzduchového či kyslíkového (dále jen IDP).
- Nelze-li zabezpečit pracovní prostředí z hlediska dodržení hygienických limitů chemických látek, je nutno nařídit (a uvést v „Povolení“) použití IDP. Použití ochranné masky s filtrem je zakázáno. Totéž platí i pro prostředí s přítomností inertního plynu.
- V kanalizačních šachtách, kde nelze vyloučit možnost vniknutí chemických odpadních vod s obsahem nebezpečných chemických látek, a v uzavřených prostorech s nedostačující přirozenou ventilací, lze zajistit pobyt zásadně jen s IDP bez ohledu na výsledek analýzy ovzduší. Použití ochranné masky s filtrem je zakázáno.
- Nelze-li zabezpečit pracovní prostředí z hlediska koncentrace nebezpečných hořlavých par a plynů, povolit práce jen s nejiskřícím nářadím nebo s nářadím v nejiskřivém provedení (klíče, kladiwa, sekáče apod.), případně v atmosféře inertního plynu, a stanovit další opatření bránící iniciaci vznícení (zákaz manipulace s otevřeným ohněm, povinnost použití antistatického oděvu, oblečení a obuvi bez kovových součástí, nepřítomnost zapalovačů, zápalek apod.) – viz příloha č. 6 této směrnice.

Vystavovatel zodpovídá za:

- Vyprázdnění pracovního prostoru, za jeho řádné vyčištění, neutralizování, vypaření, vypláchnutí ochranným plynem nebo vyvětrání, vytemperování, případně za jiný vhodný způsob přípravy tohoto prostoru před zahájením práce.
- Bezpečné oddělení pracovního prostoru od všech ostatních zařízení a odpadů či přepadů. Za bezpečné uzavření a zajištění se pokládá:
 - zaslepení všech otvorů a potrubí do něho ústících,
 - použití dvou uzávěrů za sebou, spolehlivě zajištěných v uzavřené poloze (např. zámkem) za současného otevření a zajištění otevřené polohy odvodňovacího nebo odvzdušňovacího ventilu mezi nimi. Jsou-li uzávěry ovládány motoricky, musí se po jejich uzavření odpojit spouštěče a zajistit v uzavřené poloze (např. zámkem).
- Na tlakových nádobách a na uzavíracích armaturách musí být připevněna tabulka s nápisem „V nádobě se pracuje“. V případě, že je nádoba vybavena zařízením nebo vestavbou s elektrickou energií, musí být odpojena od přívodu elektrické energie (viz ČSN 69 0012).
- Záslepky nebo zaslepovací příruby musí být z vhodného, dostatečně pevného materiálu, odolného proti chemickým účinkům látek, které na ně mohou působit, a musí odpovídat ČSN (např. ČSN třídy 13; ČSN 131370, ČSN 131371). Není povoleno používat ke zhotovení záslepek pouze gumových a jiných těsnících materiálů!
- Podobným způsobem (jako v předchozí odrážce) musí být zabezpečeno ústí odpadových potrubí, kanálů, kanalizačních vpustí, ventilačních potrubí, otvorů apod.

2 Povinnosti vedoucí osoby zhotovitele

- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s použitím IDP. V případě zaměstnanců SPOLANA .s.r.o. seznámení a přezkoušení z použití IDP provádí příslušný mistr-školicel, v případě mistra-školicela seznámení a přezkoušení z použití IDP provádí Jednotka HZS, oboje včetně záznamu (viz S-3.8.9 a B-3.16.13). V případě, že zhotovitelem je externí firma, zajistí si seznámení pracovníků včetně přezkoušení z použití IDP sama a následně předloží doklad o absolvovaném školení vystavovateli „Povolení“.
- Zajistit, aby při vstupu do uzavřeného prostoru a po celou dobu pobytu v tomto prostoru byl pracovník navázán na lano prostřednictvím zachycovacího bezpečnostního postroje se záďovým kotvicím připojovacím bodem. K vytažení pracovníka je obvykle zapotřebí 2 fyzicky zdatných osob.
- Pro vstup do zařízení nebo pod úroveň terénu ustanovit skupinu nejméně 3 pracovníků, z nichž 1 pracovník zajištěný zachycovacím bezpečnostním postrojem se záďovým kotvicím připojovacím bodem a zabezpečovacím lanem provádí práce v zařízení, 1 pracovník fyzicky zdatný nepřetržitě pozoruje a dozoruje pracujícího a kontroluje nebo jistí zabezpečovací lano, 1 pracovník (vedoucí čtyry) řídí postup prací, provádí celkový dozor nad vykonávanou prací, sleduje dobu pobytu pracovníka v uzavřeném prostoru, stanoví časový interval pro práci v zařízení podle místní situace; sám se práce uvnitř nezúčastňuje.
- Při práci více pracovníků uvnitř zařízení stanovit podle místních podmínek a okolností přiměřený počet fyzicky zdatných pracovníků k nutnému jištění.

Vedoucí osoba zhotovitele zodpovídá za:

- Umístění nasávacího hrdla na vzduch u dálkových dýchacích přístrojů v nezávadné atmosféře na návětrné straně a za dodržení maximální délky vzduchové hadice, jež činí 20 metrů.
- Pověření pracovníka dozorem a kontrolou správného umístění hadice a nasávacího hrdla.
- Používání vzduchových IDP jen pracovníky k tomu proškolenými způsobilou osobou a po absolvování zdravotní prohlídky pouze pro práce mimo uzavřené prostory, nebo jako únikového prostředku.
- Používání vzduchových a kyslíkových IDP pro práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu jen pracovníky k tomu proškolenými způsobilou osobou, po absolvování zdravotní prohlídky a za asistence Jednotky HZS (v případě kyslíkových dýchacích přístrojů za asistence technika chemické služby Jednotky HZS).
- Určení osoby, která zajišťuje spolupracovníka uvnitř zařízení – je stále u místa vstupu do zařízení, nepřetržitě pozoruje spolupracovníka a kontroluje a jistí zabezpečovací lano; přitom dbá na to, aby druhý konec lana byl upevněn na vhodném a pevném místě. Další pracovník (vedoucí čtyry) průběžně kontroluje správné umístění hadice a nasávacího hrdla dálkového dýchacího přístroje v nezávadném prostředí v případě jeho použití, a další ochranná zařízení. Je-li hadic více, dbá na to, aby se navzájem neproplétaly či nebyly zalomené. Stále sleduje předem dohodnuté signály v případech, kdy spolupracovníka nemůže sledovat zrakem.
- Vybavení každého zajišťujícího pracovníka osobními ochrannými pracovními prostředky ve stejném rozsahu jako pracovníka v uzavřeném prostoru.
- Zamezení vstupu zajišťujícího pracovníka do uzavřeného prostoru, pokud nebude mít zajištěno své vlastní zabezpečení další osobou, i kdyby šlo o záchranu pracovníka.
- Použitelnost, případně funkční schopnost zabezpečovacích, pomocných a osobních ochranných pracovních prostředků a vybavení nutného k práci i k případné záchranné akci. Preventivně musí být připraveny v pohotovostním stavu dýchací přístroje pro všechny členy pracovní skupiny.
- Poučení pracovníků, že při poškození osobních ochranných pracovních prostředků, při nevolnosti nebo jiných závadách musejí ihned přerušit práci, opustit prostor a oznámit příčinu nadřazenému. Snímat z obličeje masku dýchacího přístroje v nebezpečném prostoru není dovoleno ani v případě nevolnosti.
- Práce v dálkovém dýchacím přístroji nebo IDP v přesčasových hodinách je zakázána.
- Dodržování přísného zákazu vhnět do uzavřeného prostoru samostatný kyslík (hrozí mj. možnost vznícení oděvů).

PODMÍNKY PRO POVOLENÍ PRACÍ V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu

Prostory s nebezpečím výbuchu se zařazují do zón na základě četnosti výskytu výbušné atmosféry a doby jejího trvání.

1 Prostory s výskytem výbušné atmosféry složené ze směsi vzduchu a hořlavých látek ve formě plynu, páry nebo mlhy, se zařídují do těchto zón:

Zóna 0 = Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Zóna 1 = Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný.

Zóna 2 = Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

2 Prostory, v nichž se výbušná atmosféra vyskytuje ve formě oblaku hořlavého prachu ve vzduchu

se zařídují do těchto zón:

Zóna 20 = Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Zóna 21 = Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu pravděpodobný.

Zóna 22 = Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené oblakem zvířeného hořlavého prachu ve vzduchu není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Zóny uvedené v odst. 1 a 2 musí být označeny tabulkou „Zóna Ex“.

3 Vrstvy, usazeniny a hromady hořlavého prachu

Musí být považovány za zdroj, který může vytvářet výbušnou atmosféru.

4 Písemné pokyny a příkazy k provedení prací

4.1 V prostorách s nebezpečím výbuchu smí být práce prováděny pouze v souladu s dokumentací o ochraně před výbuchem.

4.2 Tam, kde je to stanoveno v dokumentaci o ochraně před výbuchem, smí být nebezpečné činnosti (při nichž může vznikat výbušná atmosféra nebo které mohou způsobit iniciaci výbušné atmosféry, anebo činnosti, které mohou vzájemným působením s jinou činností vyvolat nebezpečí výbuchu) prováděny pouze na základě „Povolení“ označeného v záhlaví jako „Příkaz V“.

4.3 Osoby, které jsou v „Příkazu V“ určeny k provádění prací, musí být předem prokazatelně seznámeny s obsahem tohoto příkazu Povolení k práci a s výstražnými signály, které budou na pracovišti použity k varování před ohrožením výbuchem.

4.4 „Příkaz V“ musí mimo jiné obsahovat zejména:

- pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry, popřípadě k jeho uvedení do původního stavu,
- stanovení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která musí být provedena před zahájením práce,
- seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, například věcných prostředků požární ochrany,
- jméno, příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který Příkaz V“ vystavil,

- jméno, příjmení a podpis vedoucího pracovní skupiny, který za provedení práce odpovídá a který Příkaz V převzal,
- jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat, a jejich podpisy, kterými tyto osoby potvrzují, že byly náležitě poučeny, seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce,
- další nezbytné údaje jako je například uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo pod dohledem nebo určení osoby pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem práce, nebo zápis o předání pracoviště.

5 Opatření k ochraně před výbuchy

Při povolování prací na zařízení musí být respektována všechna opatření, která byla navržena a jsou součástí dokumentace ochrany před výbuchem zpracované a schválené pro příslušné pracoviště.

5.1 Organizační opatření

Osoby pracující v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být v dostatečném rozsahu seznámeni s dokumentací o ochraně před výbuchem, s preventivními a ochrannými opatřeními a způsobem používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Obsluhovat zařízení a ochranné systémy v prostoru s nebezpečím výbuchu mohou pouze pracovníci, jejichž teoretické znalosti a praktické dovednosti byly prokazatelně ověřeny.

5.2 Kontroly a inspekce

Přítomnost výbušné atmosféry musí být kontrolována vždy při uvádění zařízení do provozu anebo při podezření, že hořlavé plyny nebo kapaliny ze zařízení unikají, popřípadě, že hořlavý rozvířitelný prach se na zařízení nebo v jeho blízkosti usazuje. V prostorech uvnitř staveb musí být kontrola provedena nejméně 1x za měsíc.

O kontrolách prováděných dle tohoto článku musí být učiněny zápisy do provozní dokumentace zařízení.

5.3 Únikové cesty a signály

Na nebezpečí ohrožení výbuchem musí být pracovníci upozorněni světelným signálem, zvukovým signálem, případně jejich kombinací tak, aby mohli bezpečně opustit ohrožený prostor.

Únikové cesty musí být udržovány trvale volné a přístupné tak, aby pracovníci mohli rychle a bezpečně opustit prostor ohrožený výbuchem.

5.4 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Při práci v prostředí s výbušnou atmosférou musí pracovníci používat ochranný oděv a obuv zhotovené z materiálů, které nezpůsobují elektrostatické výboje schopné zažehnout výbušnou atmosféru. Stejným oděvem a obuví musí být vybaveny i jiné osoby, pokud vstupují na pracoviště v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo se na něm zdržují.

5.5 Používání nářadí a nástrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Rozlišují se dva druhy ručního přenosného nářadí:

- a) nástroje a nářadí, které mohou být při používání příčinou jednotlivých jisker (např. kladiva, ocelové šroubováky, klíče, ...),
- b) nástroje a nářadí, u kterých vzniká při řezání a broušení řada jisker.

V zónách 0 a 20 není dovoleno používat nástroje a nářadí, které mohou být příčinou jisker; musí být použito nářadí a nástrojů z nejiskřícího materiálu.

V zónách 1 a 2 je dovoleno používat nářadí a nástroje z oceli podle bodu a). Nástroje a nářadí podle bodu b) je dovoleno používat pouze tehdy, pokud je zabezpečeno, že na pracovním místě není nebezpečná výbušná atmosféra.

V zónách 21 a 22 je dovoleno používat nástroje a nářadí z oceli podle bodu a). Nástroje a nářadí z oceli podle bodu b) je dovoleno používat, pokud je pracovní místo odstíněno od ostatního prostoru zón 21 a 22 a z pracovního místa byl odstraněn usazený prach, nebo je pracovní místo udržováno tak vlhké, že prach nemůže být rozvířen do vzduchu, ani nemůže vyvolat doutnání.

Poznámka: Při broušení nebo řezání v zónách 21 a 22 nebo jejich nejbližším okolí je třeba vzít v úvahu, že vznikající jiskry mohou odletět na velké vzdálenosti a vytvářet doutnající částice. Je proto nutné zahrnout do preventivních opatření také ostatní prostory kolem pracovního místa.

5.6 Školení

Příslušný vedoucí pracovník pracoviště s nebezpečím výbuchu (nebo jím pověřený zástupce) je povinen seznámit prokazatelným způsobem pracovníky externích firem, provádějících na těchto pracovištích pracovní činnost, s písemnou dokumentací o ochraně před výbuchem, s ochrannými opatřeními a se zásadami bezpečné práce. To provádí při vstupním a periodickém školení na pracovišti (v termínech a dle pravidel stanovených v S-3.8.9).

PODMÍNKY PRO PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM

Na území podniku je **zakázáno** používání otevřeného ohně (svařování a řezání plamenem, elektrickým obloukem, ohřev plynovými a jinými hořáky, používání brusek, vrtaček a jiných nástrojů, při jejichž použití dochází k jiskření nebo ke zvýšení teploty o více než 10°C nad teplotu okolí, nahřívání živců v tavných nádobách apod.) bez povolení k práci s otevřeným ohněm.

Svařováním se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp. Používané pojmy a základní podmínky pro svařování jsou převzaty z vyhlášky č. 87/2000 Sb.

1 Povolení k práci s otevřeným ohněm (krátkodobé)

1.1

Pro práce s otevřeným ohněm (mimo prostory s trvalým povolením) musí být vystaveno řádně vyplněné písemné „Povolení“ (vzor formuláře viz příloha č.1 této směrnice) a evidováno dle odst. 6.6 této směrnice.

Povolení k práci s otevřeným ohněm se nevystavuje pro instalovaná technologická výrobní zařízení (např. spalovací pece, kotle apod.), jejichž provoz (včetně zkušebního) je schválen stavebním úřadem.

1.2

„Povolení“ vystavuje před započítím práce vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec, který absolvoval školení PO vedoucích zaměstnanců, v jehož útvaru se práce provádí. Před vystavením „Povolení“ ověří, zda nelze při přiměřených nákladech provést práci bez použití otevřeného ohně.

1.3

Na pracovištích, kde se provádí činnosti s vysokým požárním nebezpečím (VPN) nebo zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN), musí být podmínky pro práci s otevřeným ohněm (ve formuláři „Povolení k práci“) vždy schváleny zaměstnancem útvaru Bezpečnosti, v případě jeho nepřítomnosti pověřeným zaměstnancem Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. (velitel směny nebo jeho zástupce).

Na pracovištích, kde se provádí pouze činnosti bez požárního nebezpečí, je oprávněn povolit práce s otevřeným ohněm a stanovit opatření zajišťující dané pracoviště vedoucí útvaru nebo jím pověřený zaměstnanec, který absolvoval školení PO vedoucích zaměstnanců.

1.4

Pokud se práce s otevřeným ohněm bezprostředně dotýkají sousedícího útvaru, musí být „Povolení“ písemně odsouhlaseno vedoucím zaměstnancem přilehlého útvaru.

1.5

Požadavky na schválení práce s otevřeným ohněm:

- Při ranních směnách pracovních dnů – prověřuje zaměstnanec útvaru Bezpečnosti v čase od 7:00 do 8:00 hod. na svém pracovišti (při nutnosti práce s otevřeným ohněm v i mimo uvedenou dobu), poté odsouhlasuje stanovená opatření na jednotlivých pracovištích
- Na odpolední a noční směně a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je v nezbytných případech oprávněn povolit práci s otevřeným ohněm zaměstnanec Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. (velitel směny nebo jeho zástupce).

1.6

V případech, kdy práce s otevřeným ohněm vyžaduje asistenci Jednotky HZS SPOLANA s.r.o., tj. proměření explozivitu prostředí, případně přítomnost požární techniky na zajištění prací nebo jinou formu zajištění prací, potvrzuje povolení k práci s otevřeným ohněm, případně rozšíří podmínky a technické zabezpečení prací, i pověřený zaměstnanec Jednotky HZS SPOLANA s.r.o.

Proměření ovzduší na přítomnost explozivních a toxických plynů a par provádí pověřený zaměstnanec Jednotky HZS SPOLANA s.r.o.; o způsobu měření rozhoduje pověřený zaměstnanec Jednotky HZS. Měření podle závažnosti je prováděno buď před započítím požárně nebezpečné práce, nebo trvale po celou dobu provádění požárně nebezpečné práce.

1.7

Ve zvlášť složitých případech, především při zastávkových, rekonstrukčních, divestičních nebo investičních pracích, musí stanovit podmínky pro povolení práce s otevřeným ohněm komise určená dle bodu 1.8 této přílohy (formou zápisu). Součástí zápisu je podrobné stanovení pracovního postupu a podmínek s bezpečnostními opatřeními, za kterých mohou být práce prováděny. Musí být stanoveno, jakým způsobem a kým bude vykonáván požární dohled s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu.

1.8

Komisi stanovující podmínky pro povolení práce s otevřeným ohněm svolává vedoucí útvaru, ve kterém se bude práce provádět. Komise pracuje v tomto složení:

Předseda: - vedoucí závodu / útvaru, v němž se budou práce vykonávat

Členové: - pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti

- vedoucí osoba zhotovitele,

- pověřený zaměstnanec útvaru HZS SPOLANA s.r.o.,

- hlavní mechanik / pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba,

- vedoucí útvaru bezprostředně sousedícího (v případě možnosti ohrožení),

- při možnosti expozice toxickými látkami – zástupce útvaru Životní prostředí,

- při investiční a divestiční akci – zástupce Investičního úseku.

Zápis o stanovení podmínek k práci s otevřeným ohněm podepisují a kopii obdrží všichni členové komise.

Zápis musí být připojen k „Povolení“ jako příloha.

1.9

„Povolení“ se vystavuje ve dvou vyhotoveních, v případě asistence Jednotky HZS SPOLANA a.s. ve třech vyhotoveních. Jednotlivá povolení obdrží:

originál - svářeč nebo vedoucí skupiny, která provádí práce, převzetí potvrdí podpisem na „Povolení“,

kopie - vystavovatel (tj. vedoucí útvaru, ve kterém se bude práce provádět, nebo jím určený zaměstnanec dle odst. 1.2 této přílohy)

- pověřený zaměstnanec Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. (v případě asistence Jednotky HZS).

Svářeč nebo vedoucí skupiny, která provádí práce, musí mít povolení k dispozici do skončení práce. Případné vystavování „Povolení“ ve více vyhotoveních je v kompetenci vystavovatele.

1.10

Platnost povolení k práci s otevřeným ohněm je stanovena maximálně na 8 hodin. V případě, kdy nelze v této lhůtě uvedené práce dokončit, prodlužuje písemně platnost „Povolení“ pověřený zaměstnanec (dle odst. 1.2 této přílohy) na dobu nezbytně nutnou k jejímu dokončení, maximálně však na dalších navazujících 8 hodin. V tomto případě přebírá veškeré povinnosti původního vystavovatele „Povolení“. Pokud je součástí „Povolení“ souhlas vedoucího zaměstnance bezprostředně sousedícího útvaru, musí být prodloužení platnosti „Povolení“ písemně odsouhlaseno vedoucím zaměstnancem přilehlého útvaru.

! Pokud nebude ani v této době práce dokončena, musí být vystaveno nové „Povolení“!

Výjimečně lze povolit práce s otevřeným ohněm na delší dobu (staveniště, zastávka provozu), je-li prokazatelné, že nemůže dojít ke změně podmínek na pracovišti. Zajištění pracoviště je prováděno podle podmínek stanovených komisí nebo opatření stanovených v „Povolení“ k práci s otevřeným ohněm.

2 Požární dohled k zajištění prací s otevřeným ohněm

2.1

Požární dohled v průběhu svařování je vykonáván nepřetržitě pomocníkem svářeče, který je řádně poučen vystavovatelem. Osobu, která bude vykonávat tento požární dohled, uvede vystavovatel na formuláři „Povolení“ v řádku 10. „Opatření po skončení prací“.

2.2

Požární dohled nad prováděním prací s otevřeným ohněm provádí vždy při započetí prací a namátkově v průběhu provádění prací zaměstnanec, který absolvoval odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních/ asistenčních požárních hlídek, popř. školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Ve zvlášť složitých případech může být požární dohled doplněn asistencí Jednotky HZS SPOLANA s.r.o. O jejím druhu a zajištění rozhodne pověřený zaměstnanec Jednotky HZS na základě posouzení požárního rizika.

3 Požární dohled po skončení svařování

3.1

Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled v intervalech stanovených „Povolením“ (dle kap. 1 této přílohy). Intervaly se stanoví se zřetelem na základní, případně specifické riziko svářečského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby, po kterou je třeba požární dohled provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 8 hodinách.

3.2

Požární dohled po skončení svařování na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím (VPN) nebo zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN) má zaměstnanec, který absolvoval odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních/ asistenčních požárních hlídek, popř. školení vedoucích zaměstnanců o PO.

Požární dohled po skončení svařování na pracovištích bez požárního nebezpečí má zaměstnanec, který absolvoval školení zaměstnanců o PO a byl poučen vystavovatelem.

Dohled je vykonáván po určenou dobu v intervalech stanovených v povolení. Záznam o provedení dohledu se provádí do bodu 10. „Povolení“.

3.3

Požární dohled po skončení svařování není nutné vykonávat:

- a) Jsou-li svářečská pracoviště a přilehlé prostory vybaveny provozuschopnou elektrickou požární signalizací a stabilním hasicím zařízením. Jsou-li tyto prostory vybaveny pouze elektrickou požární signalizací, lze od požárního dohledu upustit jen v případě, že na místě bude osoba schopná provést prvotní hasební zásah,
- b) Na stálých svářečských pracovištích – v případě, že před skončením svařování nemohlo dojít ke kontaktu žhavých částic s hořlavými látkami, a po vypnutí technologie nedojde ke kontaktu hořlavých látek se zdrojem zapálení.

POSOUZENÍ RIZIK NA POSLEDNÍ CHVÍLI - FORMULÁŘ LRMA


POSOUZENÍ RIZIK NA POSLEDNÍ CHVÍLI

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hlášení požáru	150	736 506 513
První pomoc	155	736 506 513
Útvar bezpečnosti		736 758 797
Operační středisko Hasičského záchranného sboru Spolana		736 506 513



Před každým zahájením nové práce je nutné se ujistit, že jsem na danou činnost připraven a vybaven všemi potřebnými pomůckami.

Vyplnit pomocí X (ANO, Neaplikovatelné N/A, NE)

V případě odpovědi NE u políček označeným znakem * je nutné provést nápravné opatření a není možné zahájit práci!

POSOUZENÍ RIZIK NA POSLEDNÍ CHVÍLI			
Číslo povolení			
Místo			
Datum			
Hodnotitel			
Podpis			
Plánování před zahájením práce:	ANO	N/A	NE
*Povolenka * v místě práce? *			
Správné místo *			
Správné vybavení / OOPP? *			
Zajistit nářadí / vybavení proti pádu *			
Znám všechna rizika spojena s danou prací? *			
Asistence jednotky HZS podniku?			
Víte, kde se nacházíte	ANO	N/A	NE
Nejbližší telefon? *			
Bezpečnostní sprchy? *			
Požární alarm (EPS)? *			
Hasicí přístroje? *			
Únikový východ? *			
Shromažďovací prostory? *			
Nejbližší lékárnička první pomoci? *			
Ukazatel směru větru? *			
Poznámky:			