



Foto 1 : celkový pohled na most C3 S05 PK




Foto 2 a 3 : sloup č.1 a sloup č.2



Foto 4 : pata sloupu č.5



Foto 5 : pata sloupu č.6



Foto 6 : korozi zeslabené L stojiny sloupu č.7



Foto 7 : prokorodovaná pata sloupu č.10



Foto 8 : prokorodovaná L výztuha lávky mezi sloupy 1 a 2



Foto 9 : prokorodovaná L výztuha lávky mezi sloupy 2 a 3 a podpora lože potrubí