



Foto 1 : celkový pohled na část konstrukcí výrobních linek SA




Foto 2 : Pohled na zadní část OK linky č.1 (od budovy)  
Označené části k výměně




Foto 3 : Pohled na konstrukci linky č. 2 z boku od linky č.1 – díly k výměně označeny




Foto 4 : Částečný pohled na linku č. 2 od silnice - díly k výměně označeny



Foto 5 : Pohled na konstrukci severního schodiště – kompletní výměna



Foto 6 : pohled na kabelové lávky podél sloupví 4