



Foto 1 : letecký pohled na mosty A1 U 18 P (zeleně) a A1 S18 P (červeně), bíle A1 S19 P



Foto 2 : Pohled na most A1 U 18 P, na mnohých sloupech odkorodované L diagonály



Foto 3 : zdeformovaný sloup č. 4, chybí také odkorodované L diagonály



Foto 4 : Prokorodované U stojiny sloupu č.3, obdobné i u sloupů 2 a 5



Foto 5 : Pohled na most A1 S 18 P (vlevo) a část mostu A1 S 19 P



Foto 6 : V husté trávě pohled na odkorodované spodní díly sloupu mostu A1 S 18 P